

Информация об исполнении Предписания № 764/18-88 от 27.09.2019 года

Установленные нарушения	Мероприятия по их устранению	Срок исполнения Предписания	Информация об исполнении
<p><u>п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> В состав набора помещений пищеблока входит теплоцентр, который находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Стены и потолок с трещинами, не проведена изоляция тепловых и водопроводных труб, частично отсутствует половое покрытие</p>	<p>Произвести косметический ремонт теплоцентра (шпаклевка стен, побелка потолка, настил пола деревянной доской и линолеумом, установка плитуса). Провести изоляцию тепловых и водопроводных труб</p>	<p>До 25.12.19г</p>	<p>Выполнено. Произведен косметический ремонт теплоцентра.</p>
<p><u>п.13.12. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> На территории игровой площадки средне-старшей группы детей дошкольного возраста и на физкультурной площадке в качестве спортивных снарядов используются отработанные автомобильные шины, изготовленные из материалов, оказывающих вредное воздействие на человека</p>	<p>Удалить с игровой площадки средне-старшей группы и физкультурной площадки ДОО отработанные автомобильные шины.</p>	<p>До 25.12.19г</p>	<p>Выполнено. На территории игровых площадок ДОО в качестве спортивных снарядов не используются отработанные автомобильные шины.</p>
<p><u>п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> Во второй группе раннего возраста в емкости с маркировкой «Хлеб», с пищеблока получен гарнир-пюре</p>	<p>Обеспечить соблюдение маркировки посуды и ее использование по назначению</p>	<p>До 25.12.19г</p>	<p>Выполнено. Маркировка посуды соблюдается во всех возрастных группах.</p>

картофельное; емкость с маркировкой 2 блюда закрыта крышкой с маркировкой 3 блюда, емкость со свежими огурцами имеет маркировку 2 блюда без крышки			
<p><u>п.13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> Во всех действующих групповых ячейках использованная ветошь просушивается на емкостях, предназначенных для мытья и на ваннах для мытья посуды</p>	Обеспечить просушку ветоши и ее просушку в специально отведенном помещении	До 25.12.19г	Выполнено. В конце рабочего дня ветошь для протирания столов после использования стирается с применением моющих средств, просушивается в помещении постирочной.
<p><u>п.17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> Во второй группе раннего возраста горшки обеззараживаются в емкости с рабочим раствором 0,06% дезсредства ОКА-ТАБ</p>	Обеспечить обработку санитарно-технического оборудования ДОУ дезинфекционными средствами, разрешенными в дошкольных учреждениях	До 25.12.19г	Выполнено. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается дезинфекционным средством ТРИОСЕПТ ЭКСПРЕСС.
<p><u>п.3.3и п.3.17. СП 3.5.3.3223-14</u> Отсутствуют акты обследования и оценки состояния объекта с целью учета численности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния</p>	Запросить в ООО «Центр дезинфекции» акты на оказание дератизационных работ обследования объекта и его территории грызунами.	До 25.12.19г	Выполнено.
<p><u>п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> Имеются нарушения при прохождении</p>	Камалова Л.А., обеспечить заключение врача психиатра-нарколога; Селютина Т.И. обеспечить заключение	До 25.12.19г	Выполнено.

периодического медицинского осмотра	врача стоматолога; Силина Т.И., обеспечить заключение врача стоматолога; Садилова Н.Л., обеспечить заключение врача стоматолога;		
<u>п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> в групповых ячейках второй младшей группы детей раннего возраста (с 2 до 3 лет); младшей разновозрастной группе детей (с 3 до 4 лет) и в подготовительной группе детей (с 6 до 7 лет) края линолеума имеет неровности, на стыках прибиты гвоздями, нарушено целостность полового покрытия (линолеума), что препятствуют проведение обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.	Произвести замену линолеума в групповых ячейках второй младшей группы детей раннего возраста (с 2 до 3 лет); младшей разновозрастной группе детей (с 3 до 4 лет) и в подготовительной группе детей (с 6 до 7 лет)	до 25.08.2020г	Выполнено.
<u>п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические (деревянные обитые железом) имеют неровности, эксплуатируются с момента ввода детского сада	Обеспечить пищеблок производственным оборудованием столами, предназначенными для обработки пищевых продуктов, выполненных из цельнометаллического материала	до 25.08.2020г	Выполнено. Приобретены 6 производственных столов разделочных из цельнометаллического материала, электроплита, мойка двойная нержавеющая, электромясорубка, весы электронные
<u>п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> окно выдачи пищи обито железным	Облицевать окно выдачи готовой пищи на пищеблоке из цельного	до 25.08.2020г	Выполнено.

<p>листом, имеет неровности (края железа загнуты и деформированы), что затрудняет проведение влажной уборки</p>	<p>металлического полотна</p>		
<p><u>п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13</u> вновь завозимый песок на игровых площадках не исследовался по паразитологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям</p>	<p>Обеспечить подтверждение соответствия по радиологическим показателям песка в песочницах игровых площадок</p>	<p>до 25.08.2020г. Внесены изменения к предписанию. Срок исполнения продлен до 04.09.20г</p>	<p>Исключен доступ к песку несовершеннолетних воспитанников в виду отсутствия песка в песочницах.</p>